

★外层干膜或外层蚀刻间距填写不允许为0或空。

★P3 厂订单走“图镀铜镍金”流程时，CS、SS面的电镀面积都必须大于25inch²，当不足时优先在PNL板边增加铜皮，注意避开定位孔和靶标图形，若还是无法满足则提出评审确认。！