


Job : 4g0kf003a0

Step: cam

Job Matrix ...

- ☐ pincs
- ☐ cs
- ☐ pln2t
- ☐ sig3b
- ☐ plnss
- ☐ ss
- ☐ bs
- ☐ bo
- ☐ drl
- ☐ ldi
- ☐ rout
- ☐ cvia
- ☒ v-cut
- ☐ tp
- ☐ bp
- ☐ qd1
- ☐ gg1
- ☐ qm1
- ☐ ydkdr1
- ☐ npth
- ☐ d
- ☐ to.d
- ☐ ts.d
- ☐ cs.d
- ☐ pln2t.d
- ☐ sig3b.d
- ☐ ss.d
- ☐ bs.d
- ☐ bo.d
- ☐ drl.d
- ☐ rout.d
- ☐ bp.d
- ☐ qd1.d
- ☐ gg1.d
- ☒ qm1.d
- ☐ tp.d
- ☐ v

Selected : 0



Microsoft Excel - 4GOKF003A0制作单

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 插入(I) 格式(O) 工具(T) 数据(D) 窗口(W) 帮助(H) Adobe		
宋体 17 B I U		
B6 4GOKF003A0(5天件) (新)		
	A	B
16	孔径<=0.25	√
17	订单录入备注	
18	客户需求报告录入	
19	客户工程资料录入	dezh
20	文件版本	Gerber
21	文件来源	Email
22	验收标准	IPC-6012 II级
23	快捷标记	加(M11P3)
24	FP标记类型	FP+E档案号+94V(可选)
25	客户标记	不加
26	周期标记	加
27	出货要求	
28	工程要求	
29	板厚(mm)	2
30	铜箔厚度(OZ)	(1/0.5)
31	成品尺寸长(mm)	118
32	成品尺寸宽(mm)	62
33	拼板数su	1
34	喷锡	√
35	高TG	√
36	板材	TU-768
37	测试	飞针测试
38	外形要求	单拼交货
39	过孔工艺	按GERBER文件
40	成品尺寸长宽公差	(+/-0.15mm)
41	成品板厚公差(mm)	(+/-10%)
42	字符	白色字符
43	阻焊	绿色
44	层压不可更改	√
45	最小线宽	10
46	最小线距	10