

File Edit Actions Options Analysis DFM Step Rout W

Job : ab005010a0


Step: cam

Job Matrix ...

☐ to
☐ ts
☐ cs.etch
☒ cs
☐ sig2t
☐ sig3b
☐ sig4t
☐ sig5b
☐ sig6t
☐ sig7b
☐ sig8t
☐ sig9b
☐ ss.etch
☐ ss
☐ bs
☐ bo
☐ dr1
☐ ldi
☐ rout

☐ tp
☐ bp
☐ pthrou
☐ cvia
☐ gd1
☐ gg1
☐ gko
☐ gm1
☐ pb
☐ pt
☐ npth
☐ d
☐ sig6t1
☐ to.d
☐ ts.d
☐ cs.d
☐ sig2t.d

Selected : 0



Microsoft Excel - AB005010A0-预审指示

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 插入(I) 格式(O) 工具(T) 数据(D) 窗口(W) 帮助(H) Adobe PDF(B)

宋体

12

B

I

U

≡

≡

≡

≡

≡

%

←.0

.00

→.0

A1

返回

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

返回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

2mm铣槽

8mm工艺边

按图示拼板，在黄色框大致位置加桥连邮票孔连接，注意右边一个桥连位置在包边区域，此桥连位置允许不包边，拼板尺寸为142*139mm

