

Job : 4g00g075a0
Step: cam
Job Matrix ...

☐	to
☐	ts
☐	plncs
☐	cs
☐	sig2t
☐	sig3b
☐	plnss
☐	ss
☐	bs
☐	bo
☐	drl
☐	ldi
☐	rout
☐	v-cut
☐	fzkdr1
☐	cvia
☐	tp
☐	bp
☐	gd1
☐	gg1
☐	gko
☐	gpm3
☐	pb
☐	pt
☐	npth
☐	d
☐	to.d
☐	ts.d
☐	cs.d
☐	sig2t.d
☐	sig3b.d
☐	ss.d
☐	bs.d
☐	bo.d
☐	drl.d
☐	rout.d

Selected : 1

hole1*2
hole2*2

Popview - 1

hole1*2
hole2*2

Close

这意思怎么理解，是不是2个2MM的孔？如果是2MM的孔，对应外形的圈比2MM小，建议忽略此说明，孔和槽大小直接按外形的圈制作。

X = -47.360652m
Y = 26.356250mm