

File Edit Actions Options Analysis DFM Step Rout Windows

Job : 4v00e0mba0

Step: pnl

Job Matrix ...

- ☒ to
- ☒ ts
- ☐ plncs
- ☐ cs
- ☐ sig2t
- ☐ sig3b
- ☐ plnss
- ☐ ss
- ☐ bs
- ☐ bo
- ☐ drl
- ☐ ldi
- ☐ rout

- ☐ tp
- ☐ bp
- ☐ dd
- ☐ outline
- ☐ rou
- ☐ ydkdrl
- ☐ npth
- ☐ cvia
- ☐ lnp-drl
- ☐ d
- ☐ to.d
- ☐ ts.d
- ☐ cs.d
- ☐ sig2t.d
- ☐ sig3b.d
- ☐ ss.d

16:07  
周期格式:MMYY

Microsoft Excel - 4V00E0MBA0-预审指示

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 插入(I) 格式(O) 工具(T) 数据(D) 窗口(W) 帮助(H)

100% 宋体 10 B I U

加ROHS标记和无铅标记

|    |                          |                 |                         |   |      |           |   |    |  |
|----|--------------------------|-----------------|-------------------------|---|------|-----------|---|----|--|
|    |                          | fx 加ROHS标记和无铅标记 |                         |   |      |           |   |    |  |
|    | A                        | B               | C                       | D | E    | F         | G | H  |  |
| 1  | 预审指示                     |                 |                         |   |      |           |   |    |  |
| 2  | 产品<br>编号                 | 4V00E0MBA0      |                         |   | 预审日期 | 2016/6/22 |   | 预审 |  |
| 3  | 待确认<br>光绘时<br>一起确<br>认问题 | 序号              | 待与客户确认问题(原因与内容)         |   |      |           |   |    |  |
| 4  |                          | 1               |                         |   |      |           |   |    |  |
| 5  |                          | 2               |                         |   |      |           |   |    |  |
| 6  |                          | 3               |                         |   |      |           |   |    |  |
| 7  | 工艺流程<br>指示               |                 |                         |   |      |           |   |    |  |
| 8  | CAM<br>指示                | 1               | 孔铜最小18um                |   |      |           |   |    |  |
| 9  |                          | 2               | 加ROHS标记和无铅标记            |   |      |           |   |    |  |
| 10 |                          | 3               | 顶层丝印层加周期(WW/YY)和UL标记    |   |      |           |   |    |  |
| 11 |                          | 4               | 尽量少削字符，字符距开窗导体按我司极限间距能力 |   |      |           |   |    |  |
| 12 |                          | 5               |                         |   |      |           |   |    |  |
| 13 |                          | 6               |                         |   |      |           |   |    |  |